

Инструкция по применению ручной стрейч-плёнки

1. Подготовьте груз

- Убедитесь, что груз установлен ровно.
- Защитите острые углы картонными уголками.

2. Зафиксируйте начало плёнки

- Закрепите край плёнки на нижней части паллеты, сделав 2–3 оборота.

3. Обмотка груза

- Обматывайте паллету снизу вверх с перекрытием слоёв 50–70%.
- В верхней части сделайте 2–3 фиксационных оборота.

4. Контроль натяжения

- Растигивайте плёнку равномерно.
- Не допускайте перетяжки (может деформировать груз) или слабого натяжения (груз разъедется).

5. Завершение упаковки

- Оборвите или обрежьте плёнку.
- Прижмите край, чтобы он надёжно приклеился.

6. Безопасность и удобство

- Используйте перчатки.
- Для больших объёмов применяйте ручные держатели (диспенсеры).

7. Хранение

- Хранить в тени при +5...+30°C.
- Избегать нагрева и солнечных лучей.

Инструкция по применению машинной стрейч-плёнки

1. Подготовьте оборудование

- Проверьте чистоту и состояние роликов.
- Убедитесь, что параметры преднатяжения (pre-stretch) выставлены согласно типу плёнки.

2. Установка рулона

- Установите плёнку на держатель, следуя направлению размотки.
- Пропустите плёнку через ролики согласно схеме машины.

3. Фиксация начала упаковки

- Закрепите край плёнки на палете вручную или с помощью функции автофиксации.

4. Настройка обмотки

- Установите высоту каретки, количество слоёв и скорость обмотки.
- Оптимальное перекрытие слоёв – 60–70%.

5. Преднатяжение и натяжение

- Выставьте правильный уровень pre-stretch (обычно 200–300%).
- Избегайте слишком сильного натяжения — возможны разрывы или деформация груза.

6. Запуск цикла

- Запустите автоматический или полуавтоматический режим.
- Контролируйте первые 2–3 обмотки — плёнка должна ложиться ровно.

7. Завершение упаковки

- Машина автоматически отрежет плёнку или закрепите вручную.
- Проверьте фиксацию груза.

8. Хранение плёнки

- Температура хранения +5...+30°C.
- Не допускать УФ-излучения и перегрева.

